



Návod na montáž

PLETENÝCH OPLOTENÍ:




Umiestnenie vzpier



Príprava na montáž, osadenie stĺpika

Umiestnite vytyčovací kolíky každých

50 m, natiahnite medzi nimi špagát.



Vyznačte osové vzdialenosti stĺpikov.

