





### 3 Ukotvenie stĺpika




### 4 Zabetónovanie stĺpika do hĺbky 50 cm.



### 5 Montáž vzpery



### 6 Spôsob prípravy stĺpikov, upevnenie šponovacího drôtu a napínáku pred osadením pletiva



### 7 Osadenie pletiva na stĺpik

**GALVEX  
FLUIDEX  
EXTRUDEX**

